

**План мероприятий  
по улучшению и оздоровлению условий труда в ЦПиОП КАДП**


№	Номер карты СОУТ	Наименование профессии (должности)	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Ответственный	Затраты на внедрение, тыс. руб.	Класс условий труда по результатам СОУТ	Предполагаемый класс условий труда после выполнения мероприятий	Количество рабочих мест	Количество человек
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12
<b>КАДП ЦПиОП</b>											
1	1682А	Слесарь-ремонтник 6 разряд	Замена воздухопроводов аспирации Ду 400-1000 мм с отводами БЭ ДП-4 - 100 м.	Снижение уровня пылевой нагрузки	1 кв. 2021г.	Начальник участка ЦПиОП Кирбасов А.Н.	3422000	Общий класс 3.2 (аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 3.1)	Общий класс 3.2 (аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2)	2	2
	1685А	Слесарь-ремонтник 5 разряд								2	2
	1670	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд								6	6
	1675А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд								10	10
2	1657	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	Замена воздухопроводов аспирации Ду 400-900 мм с отводами БЭ ДП-5 - 100 м.	Снижение уровня пылевой нагрузки	1 кв. 2021г.	Начальник участка ЦПиОП Кирбасов А.Н.	3211878	Общий класс 3.2 (аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 3.1)	Общий класс 3.2 (аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2)	7	7
	1687А	Слесарь-ремонтник 6 разряд								12	12

**Итого: 6633878**

**39**

**39**

Директор по производству чугуна  
(должность руководителя структурного подразделения)



Яремчук С.А.  
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

