


**План мероприятий
по улучшению и оздоровлению условий труда в производстве плоского проката**

№	Номер карты СОУТ	Наименование профессии (должности)	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Ответственный	Затраты на внедрение, тыс. руб.	Класс условий труда по результатам СОУТ	Предполагаемый класс условий труда после выполнения мероприятий	Количество рабочих мест	Количество человек
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12
ЛПЦ-2 ППП											
1	18864А	Машинист крана металлургического производства 5 разряд	Замена стекол на кране №19 с целью исключения попадания АПФД в кабину крана	Снижение воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия	31.12.2024	начальник ЛПЦ-2 Тарасов А.Г.	100	Общий класс 3.2 (АПФД 3.1)	Общий класс 3.2 (АПФД 2.0)	9	9
	18881А	Машинист крана металлургического производства 5 разряд								50	51

Начальник ЛПЦ-2 ППП
(должность руководителя структурного подразделения)



Тарасов А.Г.
(Ф.И.О.)

12.05.23 г.
(дата)