

Публичное акционерное общество «Северсталь»

ПРИКАЗ

« 16 » 05 2016 г.

№ 50

г. Череповец

О мероприятиях по улучшению
и оздоровлению условий труда
на рабочих местах КАДП


В порядке исполнения приказа директора филиала – генерального директора дивизиона СРС от 14.05.2015г. №35 «Об организации работы по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ)» по результатам СОУТ коксоаглодоменного производства (КАДП), принятыми комиссией по СОУТ Общества 01.04.2016 г., на рабочих местах КАДП разработаны мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда.

На основании вышеизложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочих местах коксоаглодоменного производства (приложение).
2. Директору по производству чугуна Виноградову Е.Н. обеспечить в установленные сроки реализацию мероприятий, указанных в приложении.
3. Контроль исполнения приказа возложить на старшего менеджера (заместителя начальника УОТ, ПБ и Э дивизиона) Гофмана В.А.

Начальник УОТ, ПБ и Э дивизиона



А.В. Кольцов

**План мероприятий
 по улучшению и оздоровлению условий труда в КАДП**

№ п/п	Подразделение	Порядковый номер рабочего места, наименование профессии (должности)	Наименование рабочей зоны	Назначение мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Затраты на внедрение, тыс. руб.	Количество рабочих мест/человек, на которых улучшаются условия труда после выполнения мероприятий
ПАО "Северсталь", Коксоалгодоменное производство, Шихтоподготовительный цех №1							
1	Гараж разморозивания №4	539 Мастер 540 Слесарь-ремонтник (Бригадир) 6 разряд; 541 Слесарь-ремонтник 6 разряд; 542А, 542-1А(542А) Слесарь-ремонтник (дежурный) 5 разряд, сменный	1. Замена Участков трубопроводов системы рециркуляции теплоносителя Ду 700 мм 2. Ремонт коробов дымососов №№1-18 системы рециркуляции теплоносителя	Доведение уровня оксида азота до ПДК	4 кв. 2017г. 4 кв. 2017г.	400 75	4/15
ПАО "Северсталь", Коксоалгодоменное производство, Цех производства чугуна							
2	Участок обработки ковшей	569 Ковшовый (с правом управления и эксплуатации манипулятора)	Обеспечение работника наушниками противощумными "Eikon" Optim II (№30362034)	Снижение вредного воздействия производственного шума на организм работника.	3 кв. 2016г.	1	1/1
3	ЦПГОП	568 Машинист шихтоподачи (в подбункерном помещении) 6 разряд, сменный	Закупка 2-х фронтальных погрузчиков «Бобкат» S-650 для механизации уборки просыпей шихтовых материалов отп. 0 БЭ ДП-4, отп. 0 БЭ ДП-5	Снижение тяжести трудового процесса.	2 кв. 2016г.	3500	3/28

ПАО "Северсталь", Коксоаглодомненное производство, Коксовый цех №1

4	Коксовый цех-1	552 Мастер (Коксовых батарей 3-4), сменный	Реконструкция коксовой батареи №4 КД-1	<p>Доведение уровня пыли в воздухе рабочей зоны: (Углерода пыли: коксы каменноугольные, пековые, нефтяные, сланцевые) до 6 мг/м3</p>	2019 г.	ГИП	1/4
5	Коксовый цех-1	<p>559А, 559-1А (559А), 559-2А (559А), 559-3А (559А) Сортировщик кокса 5 разряд, сменный</p> <p>560 Сортировщик кокса 4 разряд, сменный</p> <p>554А, 554-1А (554А), 554-2А (554А), 554-3А (554А), 554-4А (554А), 554-5А (554А) Машинист коксовых машин (загрузочного вагона) 6 разряд, сменный</p> <p>555А, 555-1А (555А), 555-2А (555А), 555-3А (555А), 555-4А (555А), 555-5А (555А) Машинист коксовых машин (двересъемной машины) 5 разряд, сменный</p> <p>556А, 556-1А (556А), 556-2А (556А), 556-3А (556А), 556-4А (556А) Машинист коксовых машин (коксывалкивателя) 6 разряд, сменный</p> <p>557А, 557-1А (557А) Дверевой 5 разряд, сменный</p> <p>558А, 558-1А (558А) Газовщик коксовых печей 6 разряд, сменный</p> <p>561А, 561-1А (561А) Машинист электровагона тушильного вагона (производительность агрегатов 130 т/ч) 6 разряд, сменный</p> <p>564А, 564-1А (564А), 564-2А (564А), 564-3А (564А), 564-4А (564А), 564-5А (564А), 564-6А (564А), 564-7А (564А) Газовщик коксовых печей 6 разряд</p> <p>553 Мастер (Коксовых батарей 5-6), сменный</p> <p>559А, 559-1А (559А), 559-2А (559А), 559-3А (559А) Сортировщик кокса 5 разряд, сменный</p> <p>560 Сортировщик кокса 4 разряд, сменный</p>	Строительство УСТК КБ №5-6.	<p>Доведение уровня пыли в воздухе рабочей зоны (Углерода пыли: коксы каменноугольные, пековые, нефтяные, сланцевые) до 6 мг/м3</p>	2019 г.	ГИП	<p>4/19</p> <p>1/5</p> <p>6/26</p> <p>6/26</p> <p>5/22</p> <p>2/20</p> <p>2/10</p> <p>2/8</p> <p>8/8</p> <p>1/4</p> <p>4/19</p> <p>1/5</p>

554А, 554-1А (554А), 554-2А (554А), 554-3А (554А), 554-4А (554А), 554-5А (554А) Машинист коксовых машин (загрузочного вагона) 6 разряд, сменный				6/26
555А, 555-1А (555А), 555-2А (555А), 555-3А (555А), 555-4А (555А), 555-5А (555А) Машинист коксовых машин (двересъемной машины) 5 разряд, сменный				6/26
556А, 556-1А (556А), 556-2А (556А), 556-3А (556А), 556-4А (556А) Машинист коксовых машин (коксовытапкивателя) 6 разряд, сменный				5/22
557А, 557-1А (557А) Деревосей 5 разряд, сменный				2/20
558А, 558-1А (558А) Газовщик коксовых печей 6 разряд, сменный				2/10
561А, 561-1А (561А) Машинист электровагона тушльного вагона (производительность агрегатов 130 т/ч) 6 разряд, сменный				2/8
564А, 564-1А (564А), 564-2А (564А), 564-3А (564А), 564-4А (564А), 564-5А (564А), 564-6А (564А), 564-7А (564А) Газовщик коксовых печей 6 разряд				8/8
559А, 559-1А (559А), 559-2А (559А), 559-3А (559А) Сортировщик кокса 5 разряд, сменный				4/19
560 Сортировщик кокса 4 разряд, сменный				1/5

Директор по производству чугуна

Виноградов Е.Н.